

Brf TULPANEN i Mölnlycke 2017-11-11

INTYG - OVK

*Intyg över genomförd funktionskontroll av
Ventilationsystem (OVK) enl BFS 2011:16, OVK 1*

Fastighetsbeteckning: **Hulebäck 1:621**

Adress: **Skolvägen 6**

Systembeteckning: **S**

Betjäna: **Bostäder o lokaler**

Kontrollen utförd: **2017-11-09**

Resultat av kontrollen: **Godkänd**

Besiktningsman: *Mikael Bengtsson*

Behörighet: **Riks K**

Företag: **Ventmicke AB**

Ort: **Fjärås**

Tel: **0706-242070**

Protokoll finns hos byggnadsägare och Byggnadsnämnd

Nästa kontroll utförs senast: 2023-11-09





Brf TULPANEN i Mölnlycke 2017-11-11

INTYG - OVK


*Intyg över genomförd funktionskontroll av
Ventilationsystem (OVK) enl BFS 2011:16, OVK 1*

Fastighetsbeteckning: **Hulebäck 1:631**
Adress: **Skolvägen 8**
Systembeteckning: **S**
Betjäna: **Bostäder o lokaler**
Kontrollen utförd: **2017-11-09**
Resultat av kontrollen: **Godkänd**
Besiktningsman: *Mikael Bengtsson*
Behörighet: **Riks K**
Företag: **Ventmicke AB**
Ort: **Fjärås**
Tel: **0706-242070**

Protokoll finns hos byggnadsägare och Byggnadsnämnd

Nästa kontroll utförs senast: 2023-11-09





Brf TULPANEN i Mölnlycke 2017-11-11

INTYG - OVK

*Intyg över genomförd funktionskontroll av
Ventilationsystem (OVK) enl BFS 2011:16, OVK 1*

Fastighetsbeteckning: **Hulebäck 1:632**
Adress: **Skolvägen 10**
Systembeteckning: **S**
Betjäna: **Bostäder o lokaler**
Kontrollen utförd: **2017-11-10**
Resultat av kontrollen: **Godkänd**
Besiktningsman: *Mikael Bengtsson*
Behörighet: **Riks K**
Företag: **Ventmicke AB**
Ort: **Fjärås**
Tel: **0706-242070**

Protokoll finns hos byggnadsägare och Byggnadsnämnd

Nästa kontroll utförs senast: 2023-11-10

